

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ
помещения

Лист № 1, всего листов 2

30.10.2009

Кадастровый номер 1855/7 (00007663:0439)
 Дата 30.10.2009
 Инвентарный номер (ранее присвоенный учетный номер)
 Описание объекта недвижимого имущества (сооружения), в котором расположено помещение
 1.1. Кадастровый номер здания 1
 1.2. Этаж (этажи), на котором расположено помещение 1
 1.3. Общая площадь помещения 118,3 кв.м.
 1.4. Адрес (местоположение):

Субъект Российской Федерации	Москва	
Район (Административный округ)	Восточный	
Муниципальное образование	тип	район
	наименование	Вешняки
Населенный пункт	тип	город
	наименование	Москва
Улица (проспект, переулок и т.д.)	тип	аллея
	наименование	Жемчужовой
Номер дома	5	
Номер корпуса	2	
Номер строения	-	
Литера	-	
Номер помещения (квартиры)	110-112 (ком.1-4,6-18)	
Иное описание местоположения	-	

5. Назначение помещения нежилое
 5. Вид жилого помещения в многоквартирном доме (жилое, нежилое)
 7. Кадастровый номер квартиры, в которой расположена комната (комната, квартира)
 Номер помещения на поэтажном плане 110-112 (ком.1-4,6-18)
 Предыдущие кадастровые (условные) номера объекта недвижимого имущества:

Примечание: дата обследования - 20.07.2007
Помещение переоборудовано без разрешения (ком.1)

ГУП МосгорБТИ (Восточное БТИ)
 (наименование органа, организации)
 свидетельство об аккредитации N МА-15-06/1 от 14 июля 2005 г.



Л.А. Сверчкова
 (инициалы, фамилия)



02 34 09 0063216

ЭКСПЛИКАЦИЯ

По адресу: аллея Жемчужной, 5, кор.2

стр. 1

ф.25

Помещение N 110-112 Тип: Учрежденческие
 Последнее обследование 20.07.2007
 Помещение переоборудовано без разрешения (ком.1)

Этаж	NN комн.	Характеристики комнат и помещений	Общая площадь			Площадь помещений вспомогат. использ. (с коэф.)			Вы- со- та
			всего	в т.ч.		лодж.	в т.ч.		
				основ.	вспом.			балк.	проч.
1	1	диспетчерская	20,1	20,1					250
	2	кабинет	5,4	5,4					
	3	диспетчерская	7,2	7,2					
	4	пом. радиста	8,9	8,9					
	5	раздевалка	19,3						
	6	кладовая	3,2		19,3				
	7	коридор	6,1		3,2				
	8	шкаф	1,1		6,1				
	9	шкаф	1,1		1,1				
	10	дзэ, рэу ...	9,4	9,4					
	11	пом. слесаря	16,2	16,2					
	12	пом. электрика	8,8	8,8					
	13	коридор	1,1						
	14	уборная	0,8		1,1				
	15	душевая	2,1		0,8				
	16	коридор	10,0		2,1				
	17	коридор	8,8		10,0				
	18	коридор	8,0		8,8				
Итого по помещению			137,6	76,0	61,6				
---Нежилые помещения всего			137,6	76,0	61,6				
в т.ч. Учрежденческие			137,6	76,0	61,6				

В безвозмездном пользовании 118,3 кв. м.

Экспликация на 1 странице


Исполнитель Пермякова Т.Ф.

1.12.2009 г.

Пермякова Т.Ф.

96 34 001403

5 Восточное
 территориальное бюро
 технической инвентаризации
 города Москвы



Руководитель группы
 инвентаризации строения
 и сооружений



02 34 09 0074589

КАДАСТРОВЫЙ ПАСПОРТ
ПОМЕЩЕНИЯ

Лист № 2, всего листов 2


Кадастровый номер
Инвентарный номер (ранее
присвоенный учетный номер)

1855/7

(00007663:0439)

2. План расположения помещения на этаже

1 й этаж



Разрешение на проектно-
техническое переоборудование
кварт.
ном. № 110-112 (к. 1)
Территориальному бюро
технической инвентариза-
ции не предъявлено
« 20 » 07 2007
инициалы Шаф



(Handwritten signature)
(подпись)

Л. А. Сверцова
(инициалы, фамилия)

Масштаб 1: 200

Инженер-начальник
Восточного ТБТИ